

NOTICE DE MONTAGE

PLOTTER DE DECOUPE PC-730E

LE COLISAGE

Lors de la réception de votre machine, merci de contrôler le contenu du colis à l'aide de la liste ci-dessous. Si un élément venait à manquer, contacter votre revendeur.

Promacut PC-730E	x 1	
Cordon d'alimentation	x 1	
Câble Série RS232C + câble USB	x 1	
Porte-outils	x 1	
Lame (montée sur le porte-outils)	x 1	
Carte SD + adaptateur USB	x 1	
Driver pour convertisseur USB + notice PDF	x 1	
Logiciel de découpe (en option)	x 1	



pieds x2



**barres
verticales
x2**



**barre
centrale
x1**



**barres
panier
x4**



**barres
panier
x2**



**supports
plotter
x2**





X 2 (pieds)



fixation par 4 vis(les plus longues)







